

SK

Návod na použitie: Držte nádobku vo zvislej polohe, krúživými pohybmi osviežte prostredie miestnosti. Nastriekajte do priestoru alebo priamo na tkaniny a koberce zo vzdialenosti 30 cm. Aplikáciou Glade® by Brise® osviežovač vzduchu a tkanín po celej miestnosti získate svieži domov. Testovanie preukázalo, že výrobok nepoškodí žiadne farebné tkaniny. Pre istotu otestujte účinok produktu na malom skrytom mieste. Nepoužívajte na kožu, semiš a hodváb. **Niektoré povrchy môžu byť po aplikácii vlhké. Zabráňte pošmyknutiu, spadnutiu.**

*Glade® by Brise® osviežovač vzduchu a tkanín odstraňuje pachy z varenia, domácich zvierat a kúpeľní.

Glade® by Brise® Air & Fabric horský prameň-osviežovač vzduchu a tkanín.

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly.

Používajte podľa návodu. Niektoré povrchy môžu byť po aplikácii vlhké. Zabráňte pošmyknutiu, spadnutiu. Udržujte zvieratá a deti mimo oblasti až do zaschnutia. Nestriekajte na zvieratá. Pred použitím odneste vtáčie kliečky a po vyvetraní vráťte kliečky na miesto. Používajte len na dobre vetranom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

Distribútor: S.C. Johnson s.r.o., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava 3, tel.: 02/4464 4564-6, <http://doc.scj.cz/>.

Made in EU.

www.scjohnson.com

www.scjproducts.info

- EAN code:
- Signal Word: **Pozor**
- Size symbol: 275 ml e 438, 3
- Manufacturing date (MAN)

- Greenpoint symbol
- Package symbol: 41 ALU